# Thermo-hygromètres
## HANNA® HI9564 / HI9565

**Mesure :**
- température
- hygrométrie
- point de rosée

- boîtier étanche
- affichage simultané de la température et de l'humidité
- sonde HR/°C avec connecteur Quick DIN
- fonction Hold
- alerte niveau de batterie
- auto-extinction après 8 min., désactivable
- mesure simple et rapide de l'humidité dans l'air
- conditions ambiantes admissibles : 0 à 60°C, 98 % HR
- livré avec sonde et piles

| | | T°C / %HR | T°C / %HR / Point de rosée |
|---|---|---|---|
| température | **gamme** | **-10,0 à +60,0°C** | **-10,0 à +60,0°C** |
| | **résolution** | 0,1°C | 0,1°C |
| | **exactitude** | ±0,4°C | ±0,4°C |
| hygrométrie | **gamme** | **0,0 à 100,0% HR** | **0,0 à 100,0% HR** |
| | **résolution** | 0,1% HR | 0,1% HR |
| | **exactitude** | ±2,5% de 0 à 90% HR<br>±3,5% autres valeurs | ±2,5% de 0 à 90% HR<br>±3,5% autres valeurs |
| point rosée | **gamme** | - | -20,0 à +60,0°C |
| | **résolution** | | 0,1°C |
| | **exactitude** | | ±0,4°C |
| **sonde** | | avec câble 1 mètre | avec câble 1 mètre |
| **dimensions / poids** | | 154 x 63 x 30 mm / 196 g | 154 x 63 x 30 mm / 196 g |
| **alimentation** | | 3 x pilex 1,5 V 10000 heures | 3 x pilex 1,5 V 10000 heures |
| **Thermo-hygromètre** | | **AHR900** | **AHR910** |