

## Thermo-hygromètre sonde T°C à capteur K

### Mesure :

- température
- hygrométrie
- point de rosée

- réponse ultra-rapide
- cond. ambiante admissible : -10 à +45°C
- accessoires : mallette de transport, protection plastique (contre l'eau, la poussière ou les salissures)



température	gamme	-30 à +80°C
	résolution	1°C
	exactitude	±0,4°C
hygrométrie	gamme	0 à 100% HR
	résolution	0,1% HR
	exactitude	±2%
temps de réponse	15 secondes	
capteur	thermocouple K (NiCr-Ni)	
sonde	inox, câble 800 mm	
dimensions	115 x 65 x 26 mm / 160 g	
alimentation	pile 9V 6F22 100 heures	
Thermo-hygromètre ①	AHR800	
Mallette de transport	AHR800M	
Protection de sonde ②	AHR800P	

①

②