

## Thermomètre intérieur / extérieur

-50 à +70°C

## fonctions

- alarme
- min./max.



température	-50 à +70 °C
résolution	0,1°
exactitude	± 1°C de -20 à +70°C
sonde externe	câble PVC 3 m
dimensions	65 x 67 x 23 mm
alimentation	1 pile LR44 (1,5 V) 4000 h
Thermomètre	ATE81